

Юности б-р 2

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
ГВС	60 468,08	462 381,76	440 401,48	462 381,76	
Водоотв.	16 291,59	119 627,78	111 186,54	119 627,78	
ГВС подача	12 116,73	102 032,99	92 244,18	102 032,99	
Отопление	222 432,69	2 473 651,85	2 356 951,83	2 473 651,85	
Сод.обсл.жилья	359 642,62	981 741,92	1 079 234,71	1 031 337,99	49145,68
ХВС	18 285,01	140 339,37	130 417,83	140 339,37	
Э/э	73 140,38	673 297,36	650 323,95	673 297,36	
ИТОГО	762 377,10	4 953 073,03	4 860 760,52	5 002 669,10	

* - доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		1 031 337,99
	31.01.2013	86 577,90
Абонентское обслуживание		3 815,28
Аварийно-диспетчерское обслуживание		14 156,42
АУП		1 496,00
Вывоз и утилизация ТБО		9 629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 085,26
Материалы Сантехника		171,96
Паспортно-визовая служба		1 547,62
Техническое обслуживание газового оборудования		2 579,37
Участок ремонтно-строительных работ		1 895,08
Участок санитарно-технических работ		22 777,19

1116 кв 45,48,54 чуть теплые батареи в квартире тел 240729 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

1347 кв 105 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ГВС, нужна замена прокладки на п/сушитель, замена сборки ф 25 в подвале

1377 кв-105 Течь п/суш Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ГВС, нужна замена прокладки на п/сушитель, замена сборки ф 25 в подвале

1405 кв 105 течь п/сушителя, требуется замена прокладки на п/сушитель, замена сборки в 25 в подвале, отключили стояк ГВС тел 9226011820 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку в подвале на ГВС ф 25 1 метр, 1 вентиль ф 25, сварка, стояк запустили

1419 кв 18 парит из подвала тел 626145 ВЫПОЛНЕНИЕ: замени 1 метр трубы ф 57 на ГВС, сварка, течь устранили

1467 кв 45,48,54 чуть теплые батареи в квартире тел 240729 ВЫПОЛНЕНИЕ: увеличили ф сопла, запустили э/узел, обработали стояки отопления

1524 кв-47 Течь ГВС в подвале Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут ф 32 на трубу ХВС

1920 кв 43 чуть теплые батареи в квартире тел 24-80-04 ВЫПОЛНЕНИЕ: увеличили ф сопла, запустили э/узел, обработали стояки отопления

1935 кв 101 периодически пропадает ГВС в квартире, обследовать причину тел 66-41-00 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, ГВС., ХВС в норме

2114 кв 101,74 завоздушен стояк ГВС, повтор 27.01.12 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,ГВС И ХВС в норме,		
2247 разбор э/узла,увеличение ф сопла ВЫПОЛНЕНИЕ: увеличили ф сопла,запустили э/узел,обработали стояки отопления		
2340 кв 101 перепустить систему на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили систему ГВС		
302 кв 54,48 чуть теплые батареи в квартире тел 244867,9086360970 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
427 кв 48 чуть теплые батареи в м.комнате,зале тел 241347 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
428 кв 48 нет отопления на л/клетке повтор 11,01,13 кв 54 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена сборки в подвале		
702 кв-69 Запах КНЗ из подвала по стороне кв-61. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию		
795 кв 48 требуется замена сборки ф 15 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 15 на стояке отопления,сварка		
Участок уборки территории и мусоропроводов		23 060,19
1281 кв 74 нет уборки в подъезде тел 620535 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка		
2405 кв 9 нет уборки в подъезде тел 66-46-45 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка		
Участок электротехнических работ		3 363,88
2501 кв 136 нет освещения на л/к,проверить патрон,проводку тел 24-95-35 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н,ревизия патронов,установили диод		
2571 кв 114 нет освещения при входе в подъезд,в тамбуре,на 1,3 этаже л/к,часто перегорают лампы ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н,ревизия патронов		
813 кв 100 нет освещения на 2,3 этажах тел 243380 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н,ревизия патронов		
	28.02.2013	102 023,97
Абонентское обслуживание		3 606,98
Аварийно-диспетчерское обслуживание		13 717,41
АУП		2 328,68
Вывоз и утилизация ТБО		9 629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		4 893,77
Материалы Сантехника		2 035,62
Материалы Электрика		1 814,71
Паспортно-визовая служба		1 547,62
Техническое обслуживание газового оборудования		2 579,37
Участок ремонтно-строительных работ		2 758,80
4744 кв 17 отремонтировать тамбурную пластиковую дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировал		
Участок санитарно-технических работ		23 908,30
2771 кв 92 течь воды в подвале тел 902-276-93-90 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ,течь устранили		
2795 кв 101 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ,течь устранили		
3013 кв 117 топит квартиру с ливневой канализации тел 66-41-80,902-27-73-863 ВЫПОЛНЕНИЕ: топит с кровли(снег тает)		

3326 кв-114 Нет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключен стояк

3438 Запах канализации в квартире. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь канализации не обнаружили,течь трубы ГВС,забили чеп,течь устранили

Участок уборки территории и мусоропроводов

29 586,23

2698 кв 6 нет уборки в подъезде тел 24-10-12 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка

3926 кв 69 обработать подвал и подъезд от муравьев тел 244635 повтор 15,03,13
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали и почистли

4407 кв 59 не проводится уборка подъезда тел 244635 ВЫПОЛНЕНИЕ:
произведена влажная уборка

Участок электротехнических работ

3 616,83

2811 кв 92 искрит в э/щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили обрыв нулевого провода в що,собрали по новому

4297 кв 11 нет освещения при входе в подъезд,в тамбуре, на 5,2 этажах тел 248196
кв 136 нет освещения на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 7 л/н,ревизия патронов

4411 кв 145 открыть э/щиток ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли ЩО

4488 кв 145 закрыть э/щиток ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли ЩО

4574 кв-29 1)Закрепить эл. щиток на л/кл на 5 этаже(отсутствуют распорные болты). Проводили работы по установке интернета.2)Нет освещения на л/пролетах (кроме 1 этажа) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили щиток,заменяли 4 л/н,ревизия патронов

4716 кв 100 нет освещения в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 6 л/н,ревизия патронов

31.03.2013

91 504,38

Абонентское обслуживание

3 620,29

Аварийно-диспетчерское обслуживание

12 667,86

АУП

2 234,12

Вывоз и утилизация ТБО

9 629,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

5 027,63

Материалы Электрика

1 075,26

Паспортно-визовая служба

1 547,62

Техническое обслуживание газового оборудования

2 579,37

Участок ремонтно-строительных работ

2 707,05

Участок санитарно-технических работ

20 881,05

4791 парихмахерская подключить ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк ХВС

5824 кв 70 течь отопления в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь спускника на стояке ГВС,отрезервировали вентиль на стояке,установили спускной вентиль ф 15,утечку устранили

5970 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос

5974 подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключить насос

5999 кв-59 Течь с потолка на кухне,топит с ливневой канализации
ВЫПОЛНЕНИЕ: ливневая канализация исправна,топит с кровли

6033 кв 30,45(240729) топит с ливневой канализации тел 9226041769

ВЫПОЛНЕНИЕ: ливневая канализация исправна,топит с кровли

6221 кв 107 приварить проушины к двери э/щитовой ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушины на дверь э/щитовой,повесили замок

6600 кв 17 горячая вода не соответствует норме тел 66-42-59 повтор 26,03,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали теплофидат на ГВС		
6702 кв 76 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию		
Участок уборки территории и мусоропроводов		26 284,39
5774 кв 69 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка		
5951 кв 136,100(277301) прочистить придомовую территорию тел 278494 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили		
6635 кв 100 почистить придомовую территорию от снега,присыпать песком тел 277301 ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили.посыпали		
6841 кв 76 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал хлором после затопления канализацией,почистили подвал от бытового мусора		
6882 кв 69 обработать подвал и подъезд от муравьев тел 24-46-35 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал от муравьев фуфанолом		
Участок электротехнических работ		3 250,09
4807 кв 46 искрит в щитке в 4 подъезде тел 241623 ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили горение провода нулевого провода,слабый контакт на фазном проводе,сделали перемычку на нулевом проводе		
4809 кв 21 горят провода в э/щитовой,слабый контакт тел ВЫПОЛНЕНИЕ: выгорел автомат,посади все питание квартиры под один автомат		
4866 Кв.21. Нет света в 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел контакт на автомате, отревисировал		
4967 кв 107 нет освещения на 1 этаже тел 244568 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н,установили диод		
5081 кв 111 нет освещения на 1,3,5 этажах тел 245538 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н		
5573 кв 135 нет освещения на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н,1 патрон,установили 1 диод,ревизия патронов		
	30.04.2013	85 946,32
Абонентское обслуживание		2 321,43
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10 833,36
АУП		2 303,84
Вывоз и утилизация ТБО		9 629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		4 232,64
Материалы Благоустройство территории		1 060,57
Материалы Электрика		1 148,05
Паспортно-визовая служба		1 547,62
Техническое обслуживание газового оборудования		2 579,37
Участок ремонтно-строительных работ		2 233,47
Участок санитарно-технических работ		18 717,67
7435 кв 145 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: выход с бойлера Т60С,насос в работе		
7660 кв 99 течь стояка ХВС тел 29-62-66 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена трубы ф 32 1 метр		
7682 обследование подвала для проведения капитальных работ по замене канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал обследовал,материал расписал,передано Гилфанову		

7741 кв 99 течь стояка ХВС,требуется замена 1 метра трубы ф 32 тел 29-62-66 ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут,утечек нет	
7742 кв 49 нет давления на ГВС тел 904-544-07-06 ВЫПОЛНЕНИЕ: давление по стояку функционирует,забита врезка	
7938 кв 114 г/в не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
7975 кв 55,49 нет давления на горячей воде тел 246632 ВЫПОЛНЕНИЕ: забиты фильтры на квартиру,прочистили	
8102 кв 44 холодные батареи в 1 комнате тел 24-37-34 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника,регулировка ГВС,регулировка,обработка стояков отопления	
8103 кв 17 ГВС не соответствует норме тел 664259 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника,регулировка ГВС	
8119 кв 95 ГВС не соответствует норме тел 240929 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника,регулировка ГВС	
8225 кв 9 запах канализации тел 243639 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию	
8666 кв 59 отсутствует горячая и холодная вода в кране, а если бежит то без даления ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника,бойлера	
8931 кв.123. Течь воды в подвале. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: сгнил спускной вентиль на стояке ГВС,установили спускной вентиль ф 15,устранили утечку	
9021 1 подвал с торца дома приварить проушины, ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушину к двери подвала	
9022 1 подвал запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен	
9059 кв 11 ГВС не соответствует норме тел 248196 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника,бойлера	
9113 кв 35 течь квартирного вентиля на горячей воде (передала В АДС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь крана ГВС на стояке ,перекрыли стояк,жилец заменил кран,стояк ГВС включили	
9242 1 подвал с торца течь задвижки ВЫПОЛНЕНИЕ: отревизировали 2 вводные задвижки на ХВС,на э/узле,течь устранили	
Участок уборки территории и мусоропроводов	24 867,74
8438 кв 9 обработать подвал после затопления канализацией тел 243639 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал раствором гипохлорида	
9098 1 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал раствором гипохлорида	
Участок электротехнических работ	4 470,91
8350 кв 100 нет освещения на 2,3,4 этажах,в тамбуре,при входе в подъезд тел 243380 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н,установили 1 диод,ревизия патронов	
	31.05.2013
Абонентское обслуживание	77 163,54
Аварийно-диспетчерское обслуживание	1 375,66
АУП	7 824,09
Вывоз и утилизация ТБО	2 433,91
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	9 629,65
	2 986,05

Материалы Ремонтно-строит участок	2 331,20
Материалы Электрика	1 605,57
Паспортно-визовая служба	1 547,62
Текущий ремонт и обслуживание МКД	432,34
Техническое обслуживание газового оборудования	2 579,37
Участок ремонтно-строительных работ	2 208,53
Участок санитарно-технических работ	16 710,06

10033 кв 9 ГВС не соответствует норме тел 245101 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка СТК на ТП№93 до 15.05.2013(включительно)

10130 кв 19 топит кв 16(в кв 19 дома никого нет) ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в кв 16,19,отключили стояк хвс ПО КВ 16,19,стояк ГВС по кв 16,17,19,до звонка

10142 кв 19 включить стояк ХВс и ГВС, течь устранили передала в АС
ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп,стояки ХВС,ГВС включили

10163 кв 8 ГВС не соответствует норме повтор 17.05.2013 кв 74(620598)
ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали дроссельную диафрагму на бойлере,ГВС в норме

10286 ГВС не соответствует норме,ГВС грязная,требуется демонтаж дроссельной диафрагмы на бойлере(2 подвал) кв 95(240929),9(664645),145(664381)ГВС не соответствует норме,ГВС грязная повтор 22.05.2013 кв 8(275759) повтор 23.05.2013 кв 11 (248196) ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали дроссельную диафрагму на бойлере,ГВС в норме

10348 кв 114 гвс не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтировали дроссельную диафрагму на бойлере,ГВС в норме

10694 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка теплообменника. Требуется замена крана на стояке ГВС -25 по кв-91 в подвале.

10867 кв-145 ГВС не соответствует норме. ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера,теплообменника

10901 2 подвал. Течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправен шток на спускном вентиле на стояке ГВС в подвале.Закрыли воду по стояку. Заменяли спускной вентиль -15. Стояк ГВС открыли.

10905 обследовать работу бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,бойлер работает исправно

10943 Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос

10944 Включить насосы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили циркул. насос на ГВС.

9388 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы

9557 6 подвал предоставить доступ к э/узлу № 5 ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал открыли,после проведения работ подвал закрыли,закрыли э/узлы

9634 2 подвал обследовать на утечку ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено

9847 кв 9 холодный п/сушитель тел 664645 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника,бойлера

9945 кв 11 ГВС не соответствует норме тел 248196 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника,бойлера

Участок уборки территории и мусоропроводов **22 576,20**

9435 кв 69 не проводится уборка подъезда тел 244635 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка подъезда		
Участок электротехнических работ		2 923,29
9399 провести ППР дома ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ППР домаИспользовали: сжим - 10шт, провод - 9 метров, 6 л/н		
9437 кв 69 нет освещения в тамбуре,при входе в подъезд тел 244635 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 3 л/н,ревизия патронов в тамбуре		
	30.06.2013	75 857,76
Абонентское обслуживание		1 203,71
Аварийно-диспетчерское обслуживание		7 738,12
АУП		2 163,47
Вывоз и утилизация ТБО		9 629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3 284,86
Материалы Благоустройство территории		343,92
Материалы Сантехника		429,90
Материалы Электрика		601,85
Паспортно-визовая служба		1 547,62
Техническое обслуживание газового оборудования		2 579,37
Участок ремонтно-строительных работ		1 701,74
11564 топит с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен частичный ремонт кровли,отремонтировали крышку люка выхода на чердак		
Участок санитарно-технических работ		14 743,25
11090 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофидат,теплообменник в работе		
11389 кв-114 ГВС идет почти холодное каждый день после 18:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
11507 кв 101 температура ГВС не соответствует норме повтор 10.06.2013 кв 95(240929) ВЫПОЛНЕНИЕ: Подача теплофидката на теплообменник Т55С..обратка с теплообменника Т33С.,передано в СТК в 10:06		
12101 ГВС не соответствует норме повтор 21.06.2013 кв 98(243437) ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы на системе теплоснабжения на сетях СТК-на 25.06.2013 температура ГВС в норме		
12116 кв 76 в подвале слышна течь воды передала в АС(закрыли гвс 5 и 6 подъезд ,до понедельника) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили бойлер,отсутствует сборка на ГВС ф 25 в подвале по кв 74 на обратке,на подаче требуется замена вентиля ф 25,неисправен шток		
12134 кв 34 отсутствует ГВС,отключен бойлер ВЫПОЛНЕНИЕ: включили бойлер, требуется замена сгона ф 25 на стояке ГВС в подвале		
12151 требуется замена сгона ф 25 на стояке ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменяли 2 сборки ф 25 на стояке ГВС по кв. 63,76		
12446 кв-74 ГВС идет холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования температура ГВС в норме		
Участок уборки территории и мусоропроводов		25 419,39
12239 скосить траву на придомовой территории повтор 12.07.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведено опаливание травы на придомовой территории		
Участок электротехнических работ		4 470,91
	31.07.2013	82 566,33
Абонентское обслуживание		1 719,58

Аварийно-диспетчерское обслуживание	9 113,78
АУП	2 298,69
Вывоз и утилизация ТБО	9 629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3 611,12
Паспортно-визовая служба	1 547,62
Техническое обслуживание газового оборудования	2 579,37
Участок ремонтно-строительных работ	1 817,93
12653 8 подъезд отремонтировать стол,лавку во дворе дома ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировал стол,лавку во дворе дома	
12908 прочистить вент. канал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вент. канал	
13168 ремонт м/панельных швов ВЫПОЛНЕНИЕ: запенили м/панельный шок(12.07.2013),демонтаж м/панельногт шва,герметизация шва(15.07.2013)	
13750 установить лавку у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: установили лавку	
13852 установить лавку у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: установили лавку	
Участок санитарно-технических работ	19 448,54
12572 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек канализации в подвале не обнаружено,стоят колодцы,передано в Водоканал в 09:53	
12609 магазин Мясной двор отключить ХВС для проведения работ Водоканал ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ХВС на магазин	
12690 парикмахерская Красотка отключить ХВС(по просьбе Водоканала) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ХВС на парикмахерскую с представителями Водоканал	
12777 кв 127 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли участок трубы на стояке ХВС ф 32-0,7 м,течь устранили	
12884 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,в подвале утечек не обнаружено,канализация исправна-стоят колодцы, передано в Водоканал в 12:57	
13853 запах канализации-9 подвал ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы,передано в Водоканал	
14046 2 подъезд течь ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на трубе ХВС Ф 57	
Участок уборки территории и мусоропроводов	26 329,14
13006 кв 120-9 подъезд обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка подвального помещения,дезинфекция раствором гипохлорита	
Участок электротехнических работ	4 470,91
13695 кв-120 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв "0" провода от П.В.	
14120 кв 89 над квартирой висит оголенный провод,проверить ВЫПОЛНЕНИЕ: Провод идет между домами по крышам (связной) к нам он отношения не имеет	
	31.08.2013
	77 397,95
Абонентское обслуживание	1 805,56
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6 190,49
АУП	2 028,26
Вывоз и утилизация ТБО	9 629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 837,31
Материалы Благоустройство территории	3 926,41
Материалы Ремонтно-строит участок	1 865,13

Материалы Сантехника		125,22
Материалы Электрика		2 801,72
Паспортно-визовая служба		1 547,62
Техническое обслуживание газового оборудования		2 579,37
Участок ремонтно-строительных работ		1 751,15
Участок санитарно-технических работ		12 403,91
14654 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 подвалы заменить л/н в подвалах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменял 11 ламп накаливания		
14928 1 подвал течь ХВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено		
14977 нет давления на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: забита разводка на квартиру, будут менять-заявка платная		
15184 кв- 137 Течь воды в подвале №10. Передано на АС. Забили чоп на трубе ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили деревянный хомут		
15559 60 течь трубы холодной воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь трубы ХВС устранили-установили хомут		
15645 Приварить спускники для промывки ВЫПОЛНЕНИЕ: Приварили 2 спускника на теплообменник ф15. Использовали: резьба ф15-2шт., муфта ф15-2шт, заглушки ф15, со варкой.		
15793 Заменить задвижки ф80-2шт. ВЫПОЛНЕНИЕ: 1) Заменяли задвижку ф80 на теплофикате на подаче, использовали задвижку ф80 1шт, болт М16-8шт, гайка М- 16. 2) Заменяли задвижку на ГВС ф80. Материал: задвижка Ф80-1шт, болт М16- 8шт, гайка М16-8шт, труба 1м ф80. Работа со сваркой.		
15802 Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь незначительная, поставили 2 хомута.		
Участок уборки территории и мусоропроводов		24 209,05
14772 кв 9 обработать подвал от насекомых ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал раствором фуфанона		
Участок электротехнических работ		3 697,10
	30.09.2013	73 663,33
Абонентское обслуживание		1 977,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5 846,57
АУП		1 547,62
Вывоз и утилизация ТБО		9 629,65
Вывоз крупно-габаритного мусора		1 500,00
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3 697,10
Материалы Благоустройство территории		827,18
Материалы Сантехника		595,96
Паспортно-визовая служба		1 547,62
Техническое обслуживание газового оборудования		5 158,74
Участок ремонтно-строительных работ		1 783,84
17157 салон Красотка произвести кронирование веток ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели кронирование 2 деревьев		
Участок санитарно-технических работ		13 097,55
15963 кв.62. Запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы. Передано в ВК.		
16072 Подключения теплообменника после промывки в работу и включение циркуляционного насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: ПОДКЛЮЧИЛИ		
16089 Течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено.		

16221 кв-111 Запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы.Передано в ВК.

16369 кв 14 отключить 3 стояка отопления (на 15.09 на 9:00, оплатили)
ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки отопления для проведения работ отделом доп. услуг

16552 кв-30 ГВС холодное по утрам ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника,нет перепада теплофиката, передано в СТК

16590 кв 137 (10подъезд)парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили деревянный хомут, течь устранили

16605 Салон "Красотка". Подсоединить к водоснабжению ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили

16639 Кв.98.92. Запах канализации в подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

16681 145 горячая вода не соответствует норме (передала в СТК) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника,нет перепада теплофиката, передано в СТК

16715 кв 94 в подвале течь КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

16756 кв 99 запах из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

17121 94. Сильный запах канализации в квартире. Передано в АС.

ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы-передано в ВК

17260 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узлы,запустили систему отопления,установили кран шар.ф 15-2шт.

17381 кв-74 Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена сборки ф 15 на стояках отопления,замена участка трубы ф 32-1м., на стояках отопления, закрыт э/узел на 4,5 подвал

17503 кв 30 нет циркуляции на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

17516 кв 14,9(664645), 71(664391)нет отопления в квартире, кв 38,8(277421)2,(241112)-нет в б. комнате(9193608250) повтор 26.05.2013 кв 14,9,7,71,38,8,2,42(9045440706) повтор 30.09.2013 кв 142(664397),6(241012),14(9122071609),44(243734),71(664391),15(246191),1(248136) повтор 01.10.2013 кв 13(240916),136(278494),9,34,6,146(247364) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

17646 обследовать ввод холодного водоснабжения на дом с представителями Водоканала ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали

17696 кв 14 обработать стояк отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

17733 кв 48 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ХВС под л/клеткой,требуется сварка

17747 4,5 подвалы требуется замена сборки ф 15 на стояках отопления,замена участка трубы ф 32-1м., на стояках отопления, закрыт э/узел на 4,5 подвал
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки на стояках отопления ф 15,открыли э/узел,обработали стояки отопления

17962 кв 48 течь стояка ХВС под л/клеткой,требуется замена участка трубы ф 32-2м
ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена трубы 2м. ф 32 на системе ХВС.

Участок уборки территории и мусоропроводов

22 498,95

16130 Кв.95. Нет уборки в подъезде №7 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка подъезда

16376 Почистить подвал №1 после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову в работу

17593 кв 74 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка подъезда

Участок электротехнических работ 3 955,03

16219 кв-111 Нет света на л/кл на 3 этаже(не рабочий патрон) ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 2шт

31.10.2013 108 675,14

Абонентское обслуживание 2 923,29

Аварийно-диспетчерское обслуживание 5 674,61

АУП 1 891,54

Вывоз и утилизация ТБО 9 629,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2 493,39

Материалы Ремонтно-строит участок 12 557,62

Материалы Сантехника 19 034,66

Паспортно-визовая служба 1 547,62

Участок ремонтно-строительных работ 3 650,25

Участок санитарно-технических работ 19 043,47

18199 кв 149,100(277301),148,9,74 нет отопления в квартире повтор 02.10.2013 кв 134,128,10(248180),74(620535),71 повтор 03.10.2013 кв 10,148(9536071396),37(244629) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18704 кв 36,72(244852),71,6 нет отопления в квартире повтор 04.10.2013 кв 136,134,1(243117),103,131,14,24(9028761059),149(9089058801),21(9122391134) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, заменили 2 крана шар. ф 15 на стояках отопления

19053 кв 9;4;нет отопления кухня и б.комната повтор 07.10.2013 кв 43(253491)-нет в 1 комнате, кв 13(240916),55(270686),2(664645),9,6,7(9506363693),95(240929),15(246191).7 повтор 08.10.2013 кв 10,35(228063),49,36,101,61,24(9028761059) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19472 кв 101,55(нет в 2 комнатах 270686),10(243117),13,2,98(243437),1(248136) нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19561 кв-121 Отключить стояки ГВС и ХВС на 10.10 на 9:00(ОПЛАТИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ХВС,ГВС после проведения работ отделом. доп. услуг ХВС,ГВС подключили

19614 кв-67 Нет отопления на кухне и в комнате повтор 10.10.2013 кв 34,7 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19639 4 нет отопления в квартире повтор 10.10.2013 кв 55(270686),95,13,36 повтор 11.10.2013 кв 70,45(240729) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19714 кв 34 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19765 кв 7 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19808 кв-98,101 Нет отопления в комнате и в спальне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19857 кв 101,98 нет отопления в комнате и на кухне ,кв 7(нет в зале)
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19946 кв-98 нет отопления в комнате и на кухне по стоякам.,кв-35(комната)Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,по кв-98 нет возможности обработать, нужна замена сборки

19971 кв 101 требуется замена сборки на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20 на стояке отопления

19981 кв 101,55 нет отопления в кухне,спальне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19983 нужна замена сборки, по кв-35 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20 на стояке отопления

20072 3,4 подъезд обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20178 кв 70 нет отопления в кухне,зале кв 36(нет в угловой комнате 9193884241)
повтор 16.10.2013 кв 70,51 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20358 кв 70 требуется замена сборки ф 20-1 шт., ф 15-1 шт. на стояке отопления
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки ф 20, ф 15 на стояках отопления

20500 кв 71 требуется замена сборки ф 20-1 шт., ф 15-1 шт. на стояке отопления
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20-2 шт., ф 15-1 шт. на стояке отопления,обработали стояки отопления

20523 кв 45,64(245272 нет отопления в кухне,зале) нет отопления в 1 комнате кв 55
нет в 2х комнатах повтор 18.10.2013 кв 53,55 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20563 кв 95 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули сальник на стояке ГВС,течь устранили

20607 кв 2 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС,течь устранили

20625 кв 36 нет отопления в зале, кв 72 нет отопления в квартире(244852)
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20730 кв 69 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 15 на стояке отопления,обработали стояки отопления

20748 кв 17 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера и теплообменника, ГВС есть

20827 кв 146 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, заменили сборку ф 25 на стояке ХВС

20836 кв 92 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кран ф15 на стояке отопления,течь устранили

20953 кв 144 требуется замена сборки ф 20 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20 на стояке отопления

20961 7 подвал требуется замена сборки ф 25-2 шт на стояке ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 25-2 шт на стояке ГВС

21151 кв 146 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 13:00 до 14:45 стояки обработали

21176 кв 76 нет отопления в кухне,зале повтор 25.10.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: с 13:00 до 14:45 стояки обработали

21281 КВ 17 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

21528 кв 145 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояка. Низкая температура теплофикаата

21701 кв-11 Течь ливневой КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Зачеканили стык ливневой КНЗ.

21734 кв-11 Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали участок 30.10 Сломана крышка на задвижке элеватора(четверть),нужна замена задвижки.

21791 замена задвижки в подвале на отопление 2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил течь заменил сальниковую набивку на буксе задвижки ДУ-50

21794 кв 17 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

Участок уборки территории и мусоропроводов **25 500,19**

20071 кв 74 не уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка подъезда

21012 кв 69 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка подъезда

Участок электротехнических работ **4 728,85**

20873 кв 18 нет в тамбуре,на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 3 лампы;у входа .в тамбуре и на1м этаже

21011 кв 69 нет освещения при входе в подъезд, на 2 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/ н-1шт

21147 1 подъезд ,5 этаж. Заменить плафон, установить диод. ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение

30.11.2013 80 890,38

Абонентское обслуживание **2 063,50**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **6 706,36**

АУП **1 719,58**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **4 642,87**

Материалы Ремонтно-строит участок **2 639,22**

Материалы Сантехника **2 110,58**

Паспортно-визовая служба **1 547,62**

Участок ремонтно-строительных работ **4 225,19**

21998 кв 136 закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: 31.10.13 закладывание подвального окна

23288 кв 1,7,13 прочистить вентиляцию в сан. узле(заявка от 20.11.2013)

ВЫПОЛНЕНИЕ: вентиляцию прочистили, сетки убрали

23969 1 подъезд отремонтировать тамбурную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ:

отремонтировали тамбурную дверь, установили петли-1 шт.

Участок санитарно-технических работ **22 042,92**

21833 17 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

21883 9 подъезд - замена сборки на стояке отопления ф 20 в подвале

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф20 на отопление,

21888 кв 30 в квартире батареи чуть теплые,17оС и горячая вода не соответствует норме кв.133 в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21978 в подвале замена сборки ф25 на горячей воде и участка трубы ф57мм
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на стояке ГВС и участок трубы

22147 кв 17 горячая вода не соответствует норме повтор 08.11.2013 кв 145,146
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

22286 кв 136 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь незначительная, до звонка(нет доступа в квартиру, у жителя нет возможности отпроситься с работы)

22544 кв 11,136(249535) чуть теплые батареи в квартире повтор 12.11.2013 кв 136,14,13
ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояка. Низкая температура теплофиката

22546 кв 145 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка бойлера

22707 кв 17,145,146 ГВС не соответствует норме повтор 15.11.2013 кв 17
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера, теплообменника

22725 кв 14 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23070 кв 25 нет отопления по всей квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23140 1,10 подъезд ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера, теплообменника

23229 кв 30 отсутствует отопление в квартире,ГВС не соответствует норме повтор 25.11.2013 кв 9
ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23236 кв 149 отсутствует отопление в 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23644 1 подъезд - удлинить ливневую канализационную трубу у подъезда
ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили ливневую канализационную трубу в 1 подъезде, труба 89 1,5 м

23686 кв 98,104 температура горячей воды не соответствует норме
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

23821 кв 25 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

23984 кв 7 холодные батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

27 174,01

23396 кв 100 посыпать придомовую территорию отсевом ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена подсыпка придомовой территории отсеом

Участок электротехнических работ

6 018,53

22050 кв 100 отсутствует освещение у подъезда и на 5 этаже л/клетки
ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил л/н 2шт

22569 кв 135 возгорание в э/щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел магистральный провод на колодке, поставил сжим-1шт. Схему эл. снабжения восстановил.

22624 Кв.145,138. Проверить эл.щиток на этаже, не работает домофон
ВЫПОЛНЕНИЕ: Не работает домофон, передать в компанию.

22823 1 подвал восстановить освещение на э/узле ВЫПОЛНЕНИЕ: Установил л/н
4 шт

22840 кв 11 нет освещения при входе в подъезд, в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ:
Заменял 2 лампы

23773 кв 80 нет освещения на 2 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 2 лампы

31.12.2013

89 070,99

Абонентское обслуживание

2 063,50

Аварийно-диспетчерское обслуживание

6 706,36

АУП

1 633,60

Вывоз и утилизация ТБО

9 629,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

4 728,85

Материалы Благоустройство территории

130,45

Материалы Ремонтно-строит участок

1 477,15

Материалы Сантехника

941,79

Материалы Электрика

883,36

Паспортно-визовая служба

1 547,62

Техническое обслуживание газового оборудования

2 579,37

Участок ремонтно-строительных работ

4 293,01

Участок санитарно-технических работ

22 396,74

24108 кв 91 нет давления на ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: забита врезка на квартиру,
нужно чистить

24298 кв 145 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу
бойлера

24324 кв 91 нужно чистить врезку на квартиру, нет давления на ХВС
ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили врезку на квартиру, давление ХВС в норме

24368 кв 136 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружена, конденсат на
трубе ХВС

24801 кв 15 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки
отопления

24850 кв 34 топил подвал канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили трубу
канализации, установили манжет ф 125-110-1 шт., отвод ППИ ф 110*45-1 шт.,
заглушка ППИ ф 110-1 шт., прочистили засор канализации

25116 кв 92 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС ф
50, течь устранили

25117 кв 43 демонтаж замка на подвальной двери ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели
демонтаж замка на подвальной двери

25308 кв 11 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу
бойлера

25311 кв 11,8(277421) чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ:
Обработали ,но температура 15 градусов

25362 Произвести замеры теплофиката на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели замеры,
на 2 подъезд ввод подача Т-82С, обратка Т-41С, на дом подача Т-60С., обратка Т-
41, подмес Т-41С, произвели замеры, на 6 подъезд ввод подача Т-85С, обратка Т-
65С, на дом подача Т-85С., обратка Т-68, подмес Т-75С

25437 1 подъезд течь задвижки в подвале-2 шт. ВЫПОЛНЕНИЕ: набили сальники
на задвижках, требуется замена задвижки ф 50-2 шт. на подаче после э/узла на
четвертях

25460 кв 11 еле греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкие параметры теплофикаата

25735 кв 11,8(277421),14,15,10,5,3,4,6,7,9,12,13 чуть теплые батареи в квартире
ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки все в работе. Низкая температура теплофикаата.

25812 кв 55 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили засор канализации, установили заглушку ф 110 на ревизию

25903 кв 92 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: сорвало заглушку на стояке ГВС, установили, течь устранили

25980 кв 101 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили ГВС на дом,поставили заглушку на стояк ГВС. Запустили ГВС на дом

26069 кв 145 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали бойлер
Участок уборки территории и мусоропроводов

25 072,76

24758 кв 11 не вывозиться крупногабаритный мусор ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведен вывоз КГО ООО Уралклинком

25184 кв 34 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ:
произведена чистка от бытового мусора,дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита

25976 кв 55 обработать подвал после затопления канализации повтор 27.12.2013 кв 55,42
ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка и дезинфекция подвального помещения раствором гипохлорита

Участок электротехнических работ

4 986,78

25033 кв 58 нет освещения на л/к со 2 по 5 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 патрон и 4 лампы накаливания

25134 кв 17 закрыть э/щиток на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыл щиток на 1м этаже

25153 кв 14 часто перегорают л/н на л/клетке, проверить работу патрона
ВЫПОЛНЕНИЕ: Ревизия патрона,заменил 2 л/нк

26071 кв 1 нет освещения на л/к 2 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 1шт

26224 кв 107 нет освещения на 1,2 этажах л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания

Итого
82 448,36
24 732,83
21 905,54
339 132,71
262 600,22
28 206,55
96 113,79
855 140,00