

Береговая 64

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	70 473,57	56 674,92		70 473,57	13 798,65
Гор. вода (комп. на Т/Э)	151 388,53	118 640,55		151 388,53	32 747,98
Отопление	698 795,72	437 983,34		698 795,72	260 812,38
Содержание жилья	561 940,64	503 270,52	7 718,19	707 246,36	196 257,65
ХВС (гвс)	62 446,51	50 440,29		62 446,51	12 006,22
Хол. вода	80 126,55	64 466,34		80 126,55	15 660,21
Электроэнергия	323 083,17	272 885,68		323 083,17	50 197,49
ИТОГО	1 948 254,69	1 504 361,64	7 718,19	2 093 560,41	581 480,58

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Береговая ул, № 64

	707246,36
	01.01.2014 37612,84
Материалы уборки территории и мусоропроводов	459,71
Абонентское обслуживание	1994,44
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5372,2
Благоустройство придомовой территории	
728 кв 26,24 прочистить придомовую территорию от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: Включено в план работ при выделение спец. техники	
Вывоз и утилизация ТБО	4018,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	703,79
Материалы Ремонтно-строит участок	59,23
Материалы Сантехника	50,19
Участок ремонтно-строительных работ	3839,25
Участок санитарно-технических работ	11912

1223 5 отсутствует отопления в 3 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

1390 кв 2 течь стояка ГВС (с 13.00 до 15.30) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке

1438 кв 34 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Собирается конденсат на трубе ливневой КНЗ

1477 кв 51 отсутствует холодная вода в кране ВЫПОЛНЕНИЕ: Замерз стояк ХВС ,отогрели

1586 кв 34 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили хомут на ГВС

1611 кв 24 стояк горячий, батареи в квартире холодные(требуется провести обследование, до звонка) ВЫПОЛНЕНИЕ: сбросили воздух на радиаторе отопления, отопление есть

1676 кв 39,19(646525),7,4 чуть теплые батареи в кухне, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали
1753 кв 3 ,8,15 отсутствует отопление в квартире повтор 29.01.2014 кв 25,28 отсутствует в зале, кухне, кв 19 повтор 29.01.2014 кв 39,11,9,32,19,8 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали. Система в работе

1890 кв 51;62 отсутствует ХВС, пустой кран ВЫПОЛНЕНИЕ: отгрели стояк холодной воды, лопнул кран ф 25

1893 кв 28,4(275019)кв 15(9041726481) отсутствует отопления в 2 комнатах кв 48,47,19,20, офис,32;46,3(668547),4,39, повтор 31.01.14 кв 12 в квартире 160С ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали систему отопления, обработали стояки

1983 кв 39, 15 отсутствует отопление в квартирах ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали систему отопления, обработали стояки
 2006 кв 15 когда отогрели стояк холодной воды, лопнул кран ф 25, надо заменить
 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку на стояке холодной воды
 425 кв 17 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали э/узел обработали стояки отопления
 599 бойлер течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

837 1 подъезд регулировочные работы на системе отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки ф 20 на стояке отопления по кв 17, обработали стояки

969 кв 2 ;18;нет отопления кв -ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 7566,86
Участок электротехнических работ 1636,95

01.02.2014 39722,83

Материалы уборки территории и мусоропроводов 7,16
Абонентское обслуживание 1424,49
Аварийно-диспетчерское обслуживание 4570,13

Благоустройство придомовой территории

2909 кв 35 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили и обработали подвальное помещение от КНЗ

Вывоз и утилизация ТБО 4018,22

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1040,57

Материалы Ремонтно-строит участок 17,43

Материалы Сантехника 124,99

Материалы Электрика 378,01

Участок ремонтно-строительных работ 3797,15

Участок санитарно-технических работ 9975,44

2407 кв 32 батареи еле греют (в квартире 16Со) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

2442 кв 40 свищ на стояке ХВС, требуется сварка(на 06.02.2013 с 08.00 до 12.00)

ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке

2629 кв 21,28 в ночное время из крана с холодной водой идет горячая вода ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент проверки из холодного крана идет холодная вода

2669 кв 32 температура в квартире 16Со температура стояка 34Со ВЫПОЛНЕНИЕ:

обработали стояки отопления

2694 кв 35 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь в соединении в системе КНЗ в подвале.

2782 кв 21,28 в ночное время из крана с холодной водой идет горячая вода ВЫПОЛНЕНИЕ: на бойлере обнаружен переток, требуется ревизия бойлера, разбор калачей, глушение труб

2808 кв 35 Течь в соединении в системе КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации, заменили полу-отвод ф 110-1 шт.

2855 кв 16 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на бойлере обнаружен переток, требуется ревизия бойлера, разбор калачей, глушение труб

2875 1 подвал-на бойлере обнаружен переток, требуется ревизия бойлера, разбор калачей, глушение труб НА 11.02.2014 НЕТ БОЛТОВ М16, ГАЕК М 16 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен ремонт бойлера, снятие калачей и глушение трубок, чистка трубок, сборка бойлера. мат-л: болт м16-100шт., гайка м16-100шт., резина прокладочная - 5 кг

2932 КВ 35 восстановление участка трубы канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили уклон канализации, сварка

3196 кв 62 нет ГВС в кране пусто передала в АС (не нашли ключи) ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера, выход ГВС Т 68С

3292 кв 12,16 ГВС не соответствует норме СМ.2875 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен ремонт бойлера, снятие калачей и глушение трубок, чистка трубок, сборка бойлера. мат-л: болт м16-100шт., гайка м16-100шт., резина прокладочная - 5 кг

3866 переток , переборка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: Переборка бойлера.. Использовали материал: болт М16-45шт.,гайка М16-40шт.,резина прокл-2кг. Запустили и отрегулировали работу бойлера.

4116 кв 39 ,19 ,32 температура в квартире не соответствует норме Т=14-16оС, повтор от 27.02.2014 кв 39, повтор от 28.02.2014 кв 48 чуть тёплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

12732,29

Участок электротехнических работ

1636,95

2898 1,2,3,4 подвалы-восстановить освещение в подвалах (НА УЧАСТОК) ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение

3092 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнил

3507 кв 14 отсутствует освещение в тамбуре, на л/клетке 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: замена л/н-1шт

3677 Кв 62 нет освещения в ванной, туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправность внутриквартирная

4168 кв 14 отсутствует освещение на 1 этаже л/клетке и плафон ВЫПОЛНЕНИЕ:

Отревисировал светильник,поставил плафон,заменял лампу

01.03.2014

41120,2

Абонентское обслуживание

1317,15

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4582,92

Вывоз и утилизация ТБО

4018,22

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2323,88

Материалы Ремонтно-строит участок

22,2

Материалы Сантехника

934,56

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

12680,72

Участок ремонтно-строительных работ

4220,08

Участок санитарно-технических работ

9383,52

4851 кв-20 Нет отопления в 2х комн.,кв-39(кухня и м.комн,- в кв -16град), Повтор от 07.03 кв-16(2 комн) ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки отопления в работе. Нет перепада. Произвели замеры:подача-60град, обратка-28град, ГВС -45град. Передали нач. участка.

5206 кв-20 Х/б. Произвести замеры ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.

Произвели замеры в подвале:подача-54град, обратка-28град. Передали нач участка.

5228 кв-20 Нет отопления в 2х комн.,кв-39(кухня и м.комн,- в кв -16град), кв-16(2 комн)

ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки отопления циркулируют Осмотр кв-12-в норме, в кв-16 и 20-нет дома.Произвели замеры :подача-56град., обратка-30град. Передали нач. участка.

5664 кв.39 температура в квартире не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в рабочем состоянии

5672 кв.5 конденсат на стояке ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк ХВС в норме, жильцам рекомендовано изолировать стояк энергофлексом

6144 кв 62 ;16, 5,48,32 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

6182 кв.5 конденсат на стояке ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: проверка на утечки этажами выше см. заявку №6243

6243 конденсат на стояке ХВС по кв.5. Проверить этажами выше на предмет утечек ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек ХВС по стояку не обнаружено, незначительный конденсат из-за расхода воды		
Участок электротехнических работ		1636,95
5716 кв. 62 нет освещения на л/к с 1 по 5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: замена ламп 4 шт.		
5902 кв. 10 Нет света в квартире. (передала электрику). ВЫПОЛНЕНИЕ: Электрик Гайбышев. Сгорел автомат, переключился на исправный.		
6199 кв.14 восстановить освещение у подъезда, на л/клетке 1 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп - 3 шт.		
	01.04.2014	39132,58
Материалы уборки территории и мусоропроводов		320,95
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4210,09
Вывоз и утилизация ТБО		4018,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1891,63
Материалы Сантехника		416,08
Участок ремонтно-строительных работ		3910,25
Участок санитарно-технических работ		10206,32
7538 засор кнз в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор КНЗ в подвале. Зачеканили раструб трубы КНЗ		
7853 засор кнз в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале		
7914 засор кнз в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ		
8149 отсутствует отопление в 2 комнатах, кв.4,16 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, низкий теплофидат		
8332 отсутствует отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, стояки в работе, низкий теплофидат		
8344 кв.15 отсутствует отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, стояки в работе, низкий теплофидат		
8435 засор кнз в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в ВК 17.04.14		
8821 отсутствует отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.16 жильцов нет дома, по стояку батареи греют слабо, проверили в кв.4		
9102 отсутствует отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.16 жильцов нет дома, по стояку батареи греют слабо, проверили в кв.4		
9211 отсутствует отопление в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: низ. теплофидат		
9352 Температура горячей воды не соответствует норме кв 16 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, низкий теплофидат		
9418 отсутствует отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали		
9524 кв 24,16,12 х/батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, низкий теплофидат		
9772 кв 28,12,45,62 ГВС не соответствует норме, повтор от 01.05.2014 кв 21 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		12522,09
Участок электротехнических работ		1636,95
	01.05.2014	43203,83
Материалы уборки территории и мусоропроводов		30,19
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4835,43
Благоустройство придомовой территории		
10595 обработать подвальное помещение от муравьев ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвальное помещение от муравьев		
10604 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена уборка подъезда		
Вывоз и утилизация ТБО		4018,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2136,68

Материалы Ремонтно-строит участок	389,15
Материалы Сантехника	1398,79
Участок ремонтно-строительных работ	6167,68
Участок санитарно-технических работ	10424,97

10046 Горячая вода не соответствует норме, кв. 14, 21 ВЫПОЛНЕНИЕ: опрессовка бойлера на плотность переток не обнаружен. Регулировка бойлера по ГВС

10051 отсутствует отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа в подвал., нет ключей

10059 отключить транзитный трубопровод ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение и включение транзитного трубопровода на теплофикате

10063 из холодного крана идет горячая вода ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили бойлер на переток

10278 Из холодного крана идет горячая вода ВЫПОЛНЕНИЕ: из холодного крана идет холодная вода

10582 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел, демонтаж замков на 1 и 4 подъездах

10608 обследовать на наличие циркуляционных насосов на отоплении, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в подвал

10690 из холодного крана идет горячая вода (подъехать по звонку) передала в АС в 0:30 проверили, факт подтвердился, переток бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: переток бойлера

11083 замена задвижек ф80 на ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение теплофиката на бойлере, слив ГВС и ХВС, замена задвижек, запуск теплофиката, ГВС и ХВС, обработка бойлера. Мат-л: баломакс ф80-2 шт., болты М16-20шт., гайки М16-20шт.

11216 ГВС холодное, кв.57,27,5;10; от 23.05.14, кв.5 от 26.05.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли задвижки теплофиката на бойлер

11451 ГВС не соответствует норме на 27.05.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку в кв.62

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **12152,82**

Участок электротехнических работ **1649,9**

01.06.2014 58239,42

Материалы уборки территории и мусоропроводов **358,27**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **3970,42**

Вывоз и утилизация ТБО **4018,22**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1543,85**

Материалы Ремонтно-строит участок **9585,83**

Материалы Сантехника **463,4**

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий **10437,4**

Ремонт балконных козырьков **7200**

Устройство цементной стяжки **3237,4**

Участок ремонтно-строительных работ **4456,97**

Участок санитарно-технических работ **9480,5**

12345 течь воды в подвале 3 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: течь ХВС в подвале на стояке ф25, установили хомут, требуется замена сборки

13584 топит сверху в кухне из кв.26 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь смесителя в кв.26, перекрыли воду на квартиру

13638 заменить задвижки ф80 ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменить задвижку ф80 М: Болты М16-8шт, гайки М1-8шт, Резина 4мм 0,2 кг, в подвале с торца.

13656 кв 26 топит соседей снизу передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли воду на кв-ру ,требуется замена гибкой подводки

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	12262,87
Участок электротехнических работ	1661,69
12391 Нет освещения у подъезда, в тамбуре, на 1 этаже и др. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3л/н	
12999 часто перегорают лампы накаливания на л/клетке 1 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н	
	01.07.2014 48512,81
Материалы уборки территории и мусоропроводов	7,64
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4896,17
Благоустройство придомовой территории	6373,66
Покос травы	6373,66
Вывоз и утилизация ТБО	4018,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2432,42
Материалы Ремонтно-строит участок	182,78
Материалы Сантехника	1350,21
Участок ремонтно-строительных работ	5272,51
13856 отремонтировать подвальную дверь, установить проушины, закрыть на замок ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушину, навесили замок	
14218 Установить перильное ограждение на лестничном марше 1 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнены свар. работы, резка труб и арматуры по размерам. Сверление отверстий ф12мм в бетонном полу. Изготовление и установка перильного ограждения. Мат-л: труба ф15, ф20, арматура ф12	
Участок санитарно-технических работ	8023,64
14070 Течь трубы на кухне и в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь КНЗ по стыку у стояка, требуется замена смесителя, шлангов и КНЗ.	
14219 3 подъезд. Отремонтировать КНЗ. Укрепить трубы ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется крепление трубопровода КНЗ. Шпильки М 10; хомуты ф110; анкера М10-ф10; дюбеля ф12- 50мм	
14695 течь воды возле подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: течи не обнаружено	
14770 слабый напор ГВС и ХВС в квартире после 18.00-19.00, кв.12 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили фильтры на ГВС,ХВС по кв.51. Течь трубы ф89 на трубе ХВС в подвале, нужна сварка	
14783 запах КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
14827 Кв.51. Течь трубы ХВС ф89 в подвале. Нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. ХВС. Замена участка трубы ф89 - 1м, течь устранили	
14866 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. ГВС. Замена участка трубы ф57 - 3м, течь устранили	
14944 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада	
15590 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, выход ГВС 55С	
15678 течь воды возле подъезда 1 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь воды ХВС между д.56 и 64 передано в ВК	
15744 кв 62 гвс низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: СТК 12:25 выход с бойлера ГВС Т=26оС (Регулировочные работы)	
15854 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
15992 кв 45 ГВС не соответствует норме, кв. 50 ,62от 30.07.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	14281,94
Участок электротехнических работ	1673,62
15409 восстановить освещение в тамбуре, на л/клетках 1 этажа, между 2 и 3 этажами ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3 л/н	
	01.08.2014 55498,39

Аварийно-диспетчерское обслуживание	4815,14
Вывоз и утилизация ТБО	4018,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2106,95
Материалы Благоустройство территории	353,99
Материалы Ремонтно-строит участок	11450,85
Материалы Сантехника	2897,96
Участок ремонтно-строительных работ	4879,33
Участок санитарно-технических работ	8994,73
16332 течь воды возле подъезда 1 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследованы подвальные помещения, обнаружена течь ХВС на транзите, напротив 1 подъезда	
16558 кв 10,16 из крана х/ воды идет г/вода ВЫПОЛНЕНИЕ: неисправен бойлер, теплофидат идет на бойлер, нужна замена бойлера, низкое Р на ХВС	
16774 отключить теплофидат на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофидат на бойлере	
17542 заменить задвижки ф80 на бойлере на отоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли теплофидат на Бер. 50,64,66. Демонтировали задвижки на теплофидате на бойлере. Установили задвижки на подаче и обратке ф80. Мат-л: задвижки ф80 - 2шт., болты М16 - 16 шт., гайки М16 - 16 шт., резина 4мм - 0,7 кг	
17963 подключить бойлер к системе теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли теплофидат на бойлер	
18100 кв 62 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	14307,6
Участок электротехнических работ	1673,62
18000 кв.14 отсутствует освещение в тамбуре, на л/клетке 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н-1шт	
	01.09.2014
	68466,3
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3674,9
Благоустройство придомовой территории	20086,49
Покос травы	1971,47
Ямочный ремонт	18115,02
Вывоз и утилизация ТБО	4018,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1627,75
Материалы Благоустройство территории	23,36
Материалы Ремонтно-строит участок	4397,36
Материалы Сантехника	4157,31
Материалы Электрика	825,09
Участок ремонтно-строительных работ	4621,45
Участок санитарно-технических работ	11370,89
19159 кв 37 топит сверху (в квартире выше дверь не открывают) ВЫПОЛНЕНИЕ: разовый затоп, в кв. выше дверь не открыли	
19377 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС	
20316 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление, обработали стояки	
20376 кв 16 кв 10 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК	
20863 кв.12 , 10,62 ,48,45 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: поджали отопление на д.50 по ул. Береговой после насоса на отоплении	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	11989,86
Участок электротехнических работ	1673,62

19911 кв 32 нет освещения у подъезда под козырьком, в тамбуре, на л/клетке 8-ой этаж
ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 л/н.

21113 кв 62 нет освещения около колясочной ВЫПОЛНЕНИЕ: обрыв провода в стене, требуются монтажные работы, у колясочной свет есть

01.10.2014 52713,82

Аварийно-диспетчерское обслуживание

4742,29

Благоустройство придомовой территории

24087 подключить отопление во 2 и 3 подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: 2 п-ле со стороны пруда менять сборки Ду 15-2шт., нет доступа в мусоропроводе. 3 п. менять сборки Ду 15-2шт по стояку кв 50

Вывоз и утилизация ТБО

4018,22

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

3810,66

Материалы Благоустройство территории

13,73

Материалы Ремонтно-строит участок

168,91

Материалы Сантехника

8436,99

Участок ремонтно-строительных работ

5190,3

24856 покраска поручней, восстановление площадок перед лестницей ВЫПОЛНЕНИЕ: проведена покраска краска масл. 1,5 кг, бетонирование цемент 50 кг, отсев 150 кг

Участок санитарно-технических работ

10405,93

21882 кв.21.4.44.3,51.62.45.15.28,48.57.1.32 нет тепла и низкая Т. гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления. в 4 подъезде на эл.узле обнаружена утечка, нужна замена трубы

21883 в подвале течь трубы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: со сваркой заменили участок трубы на отоплении Ду 32 - 5м.в подвале

21975 участок отключил гвс на дом , нужна замена бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: установили теплообменник

22227 кв 45 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: 17.10.2014 заменили бойлер в подвале

22700 кв.44,16,62,50,41 отсутствует отопление в комнате, кухне, кв.41,27,47,1 отсутс. в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления

23178 кв 45 нет гвс пусто(Замена бойлера) ВЫПОЛНЕНИЕ: 17.10.2014 заменили бойлер в доме

23673 Нет отопления в б.комнате угловой ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления. Заменяли 1 сборку Ф15 и 1 сборку Ф20. Офис переделал стояки отопления

23741 х/б в большой угловой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Офис перезал стояки отопления

23828 в 1 подвале замена кранов на стояках отопления Ф15 мм. ВЫПОЛНЕНИЕ: Остановка отопления на подъезд. Замена сбор Ф20 - 1 шт. Ф15 -15 1 шт. Мат-л: труба Ф 20-1м. кран Ф20-1 шт. труба Ф15-1м. кран Ф15-3шт. резьба Ф20-2шт. резьба Ф15-4шт.

23937 х/б в б/угловой ком. 2 батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: переделали стояки в подвале. Мат-л: труба ПП ф20-2м, угол ф20 - 6 шт., переход ПП ф25 на ф20 - 2 шт., тройник ПП ф20-1 шт., муфта ф20 - 4 шт., вентиль ф15 - 1 шт., муфты с внутр. резьбой ПП ф20 - 2 шт., муфта с наруж. резьбой ПП ф20 - 1 шт.

23985 х/б в квартире, и кв 44 х/б. ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.41 и 44 жильцов нет дома, в кв.38 батареи греют, регулировка насоса, эл. узла

24319 переборка эл. узла п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли теплофикат на элеватор в п.1, переборка эл. узла, откр. теплофикат, обработка стояков

24532 кв 10 ГВС не соответствует норме, кв.14 от 29.10.14,31.10.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника ГВС на дом 70С

24683 кв.56,21,50,26,38 отсут. отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
24987 кв 62 нет отопления в 1 комнате, повт. от 31.10.14, 05.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		14253,17
Участок электротехнических работ		1673,62
21669 кв 14 нет освещения л/к 2 и 3этаж и тамбур ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н		
22697 кв 14 нет освещения под козырьком,тамбур л/к 1;2;3 этаж(на 1 эт паоставить плафон)		
ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н -5шт		
23143 подключить розетку в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили		
23225 подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насос		
23413 нет освещения на л/к 1,2,4,5 эт 4 под ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 4 л/н		
25367 Кв.14. Нет освещения у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 лампы.		
	01.11.2014	171023,33
Материалы уборки территории и мусоропроводов		33,41
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4437,92
Вывоз и утилизация ТБО		4018,22
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1171,99
Материалы Ремонтно-строит участка		39,77
Материалы Сантехника		128281,04
Участок ремонтно-строительных работ		4994,63
Участок санитарно-технических работ		11984,78
25869 кв.62 отсут. отопление в комнате, повт. от 07.11.14 кв.17 ВЫПОЛНЕНИЕ: по кв.62 сброшен стояк, открыты спускники, запускать не стали		
25909 кв.4 ГВС не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в рабочем состоянии		
26106 кв.62 хб - угловая комната, кв.15 ,50 от 10.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в рабочем состоянии		
26502 кв.50,15,38 отсут. отопление в комнате, кв.37 кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в рабочем состоянии		
26532 х/б - угловая комната ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в рабочем состоянии		
26619 кв.62 х/б углов. комната ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в рабочем состоянии		
26760 кв.62 отсут. отопление в угловой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сборок ф15 - 2шт., стояков отопления по кв.50 мат-л: труба ф15 -0,6м, резьба ф15-3шт., кран шар.ф15 - 2 шт.		
26782 кв.15 переврезка стояков отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: переврезали стояки отопления, работа со сваркой. Мат-л: труба ПП ф20-8м, угол ПП ф20-6шт., вентиль ф15-2 шт., муфта ПП ф20-4шт., муфта с наружной резьбой ППф20-2шт., резьба ф15-2шт.		
27068 кв.15 отсут. отопление в комнате, кв.37 отсут. отопление на кухне, кв.40 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления		
27095 кв.35 течь стояка ГВС в квартире дома 18.11.14 с 9-10 ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь не обнаружена, до звонка		
27531 кв.15 переврезка стояков отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки врезаны по проекту		
27820 ВК засор внутринней, колодцы чистые ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		14379,77
Участок электротехнических работ		1681,8
27797 кв.32 отсутствует освещение на л/клетке 5 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лн -1шт		
	01.12.2014	52000,01

Материалы уборки территории и мусоропроводов	894,91
Аварийно-диспетчерское обслуживание	4386,19
Вывоз и утилизация ТБО	4018,22
Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2718,37
Материалы Благоустройство территории	791,66
Материалы Ремонтно-строит участок	288,62
Материалы Сантехника	4003,74
Материалы Электрика	266,62
Техническое обслуживание газового оборудования	3049,55
Участок ремонтно-строительных работ	5252,24
Участок санитарно-технических работ	10877,61
29052 установка циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: установили и подключили циркуляционный насос на ГВС ф32	
30265 Течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь стояка ф 32. Установили хомут-течь устранили	
31739 кв.37 х/б комнаты ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
32045 кв.40 хб - б.комната, кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	13770,48
Участок электротехнических работ	1681,8
31332 кв.27. Нет освещения на 3,4,5 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н, устранили обрыв	